الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا GROKAN I HRVINGE السمالك السمال 0:3% 33X0:1+0.U-3.+ V SOESHX "XXXXII الدورة الاستدراكية 2020 - عناصر الإجابة – ***| V 300KV THE V SOKK TOWK المركز الوطني للتقويم والامتحانات **RR 202A** الاختبار التوليفي في المواد المهنية - الجزء 1 4 مدة الإنجاز المادة شعبة الهندسة الميكانيكية مسلك التصنيع الميكانيكي 10 المعامل الشعبة أو المسلك

Éléments de correction

الصفحة		
	2	RR 2024
8		

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 – عناصر الإجابة - مادة: الاختبار التوليفي في المواد المهنية - الجزء 1- شعبة الهندسة الميكانيكية مسلك التصنيع الميكانيكي

- 1. Taillage de la denture de la roue dentée./26pts On se propose de tailler, sur une fraiseuse universelle, la roue dentée à dentures droites de $\mathbf{Z} = 21$ dents au module m = 2 mm.

Caractéristique	Formule et valeur numérique
Saillie : ha	ha = m = 2
Creux : hf	hf = 1,25.m = 1,25.2 = 2,5
Le pas : P	$P = m.\pi = 6,28$
Diamètre primitif : d	d = m.Z = 2.21 = 42



2. Calculer le nombre de tours et/ou fraction de tours de la manivelle (N) pour exécuter la roue dentée à dentures droites de $\mathbf{Z} = 21$ dents, sur un diviseur de rapport $\mathbf{k} = 40$:

$$N = \frac{K}{Z} = \frac{40}{21} = \frac{21+19}{21} = 1 + \frac{19}{21}$$
 $N = 1 + \frac{19}{21}$

3. Choisir le numéro du plateau et le nombre de trous par rangée à utiliser, en se référant au tableau suivant: _____/2pts

N°	Nombre de trous par rangée					
Plateau 1	15	16	17	18	19	20
Plateau 2	21	23	27	29	31	33
Plateau 3	37	39	41	43	47	49

Numéro du plateau	Nombre de trous par rangée
2	21

4. Indiquer, sur le croquis ci-contre, le nombre d'intervalles de l'écartement des branches de l'alidade pour effectuer la fraction de tour :/1pt



5. Donner le nom de la fraise et son numéro à utiliser pour tailler la denture de la roue dentée, en se référant au tableau suivant :/2pts


Nom de la fraise	Numéro de la fraise
Fraise module	4

6. Donner les deux réglages préliminaires à effectuer avant de commencer le taillage de la roue dentée, en se référant au croquis ci-contre :/2pts


الصفحة 3 RR 202A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 - عناصر الإجابة - مادة: الاختبار التوليفي في المواد المهنية - الجزء 1- شعبة الهندسة الميكانيكية مسلك التصنيع الميكانيكي

- L'alignement broche/contre pointe ;
- Coaxialité.



- - Réglage à l'équerre ;
 - Réglage au tracé.




8. Déterminer la profondeur de passe ébauche (Péb) et finition (af), sachant que :/2pts

Péb	Pf
$\frac{4.\mathrm{h}}{5} = \frac{4.2,25.2}{5} = 3,6$	$\frac{h}{5} = \frac{\frac{P_{f}}{2,25.2}}{5} = 0,9$

$$P_{\text{\'eb}} = \frac{4.h}{5}$$
; $P_f = \frac{h}{5}$, avec h= 2,25.m

- 9. Mesure de l'épaisseur de la dent :
 - 9.1- Donner le moyen de mesure de la dent, en se référant au croquis suivant :...../1pt



le moyen de mesure de la dent : Pied module.

9.2- Relever les valeurs de **A** et **B**, en se référant au tableau ci-contre :/2pts

Z	Α	В
18	1,0342	1,5688
19	1,0324	1,5690
20	1,0308	1,5692
21	1,0294	1,5693
22	1,0280	1,5695

A	В
1,0294	1,5693

9.3- Donner le mode opératoire de mesure en se référant croquis ci-dessus :...../2pts Régler A au pied module à 1,0294 ;

Mesurer B au pied module;


Comparer avec B = 1,5693

2. Réalisation d'un cône par orientation du chariot porte-outil. _____/14pts

2.1. Donner le nom de la méthode d'affinage de réglage

ci- contre (figure 1): _____/2 pts

Réglage par la méthode sinus



2	 Monter un comparateur sur la tourelle porte- outil
4	 Orienter le chariot porte-outil de l'angle déterminé
1	 Monter un cylindre étalon entre pointes
5	 Mettre le comparateur en position près du bout du cylindre étalon, côté poupée

3		Effectuer le réglage cylindrique
8		Lire la différence entre les positions 1
O	•••••	et 2 sur le comparateur
7		Contrôler ce déplacement avec le
,		chariot porte-outil
6		Déplacer avec le chariot porte-outil
U	•••••	d'une longueur A choisie


On désire réaliser un cône de :

Conicité % = 30 % ou Conicité = 0,3; Longueur de déplacement du chariot porte-outil A = 50 mm.

2.3. Calculer la pente ($\tan \alpha$) (figure 2):...../3pts

$$tan \alpha = \frac{conicit\acute{e}}{2} = \frac{0.3}{2} = 0.15$$

$$tan \alpha = 0.15$$



2.4. Déduire l'angle α d'orientation du chariot porte-outil :

$$tan \alpha = 0.15 donc \alpha = 8.53 = 8^{\circ}31'48''$$

$$\alpha = 8,53 = 8^{\circ}31'48''$$

2.5. Calculer la différence entre les positions 1 et 2 « a » qui doit être afficher sur le comparateur (figure 1 et figure 3):/3pts

$$a = A.\sin \alpha = 50.\sin (8^{\circ}31'48'') = 7,41;$$
 $a = 7,41 mm$




figure 3

الصفحة 5 RR 202A	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 - عناصر الإجابة - مادة: الاختبار التوليفي في المواد المهنية - الجزء 1- شعبة الهندسة الميكانيكية مسلك التصنيع الميكانيكي	

A. Situation d'évaluation : Réalisation d'opérations de rectification. _____/15pts

1. Donner la désignation de la spécification de la meule suivante : (38 A 60 L V): _____/2pts

	Désignation de la spécification
38 A	Abrasif : pour les aciers traités et les aciers alliés
60	Grain: pour un fini commercial
L	Grade : L, le paramétre de deruté d'action
V	Agglomérant : V pour les aciers ordinaires et pour un travail nécéssitant une tenue d'angle.

Liste des mots en désordre à utiliser	Texte à compléter
- le sens;	
- provoque	La meule doit être montée sur le porte-meule sans forcer.
- un serrage ;	Que la fixation de la meule s'effectue par bague filetée, par écrou,
- la maintenir;	ou par vis, il faut exercer un serrage modéré, mais suffisant pour
,	la maintenir fermement et sans jeu.
- le porte-meule ;	Lorsque les meules sont bloquées par un écrou centrale, ou par
- bloquées;	une bague filetée, vissée en bout d'arbre, le sens du filet doit être
- s'effectue;	tel que lors de la rotation de la meule, il provoque le serrage de
- une bague ;	celle-ci.
- la rotation	

La forme de la meule pour rectifier un diamétre extérieur de l'axe :


A : Meule plate :

C : Meule Cylindre extérieur


B: Meule Cône extérieur;

D : Meule Surface sans centre.


4. Donner le nom des principaux travaux de rectification suivants:/1,5pts



Nom : Rectification cylindrique extérieure



Nom : Rectification conique extérieure · · ·



Nom de forme extérieure

5. Donner l'opération permettant de corriger l'usure progressive de la meule :/2pts

Retaillage

_	_	RR 202A	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 - عناصر الإجابة - مادة: الاختبار التوليفي في المواد المهنية - الجزء 1- شعبة الهندسة الميكانيكية مسلك التصنيع				
8			الميكائيكي الميكائيكي عنوم signification d'una maula glacéa at una maula angorgéa :				
6).	Donner la signification d'une meule glacée et une meule engorgée :/2p					/2pts
		Une meule est glacée lorsque sa surface active devient lisse ;					
		Une meule est engorgée lorsque les vides se trouvant à proximité des grains d'abrasifs sont rempli					remplis
		de petit co	ореаих.				
7	' .	Nommer	les meules suivantes	s:			/3pts
Meule	e to	ambour o	u à boisseau droit	Meu	le assiette	Meule plate	
		mouveme	on, le mouvement de coupe pièce Mb :	Mcp et le mo	ouvement de	Mb 	Мср
						Rectification intérieure	
		tuation (La qualite		narche qualité	et maintenance de	•	
		La qualité	é est :	-		•	
		La qualite □a/ Sa		es attentes du cli	ent ;	•	
		La qualite □a/ Sa □b/ Aj	é est : tisfaire et dépasser l	es attentes du cli ir rendre le client	ent;	•	
		La qualite □a/ Sa □b/ Aj □c/ Le	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou	es attentes du cli ir rendre le client le projet répond a	ent; content; nux exigences;	•	
1	. -	La qualite □a/ Sa □b/ Aj □c/ Le ☑d/ Le Maîtriser	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou e degré avec lequel l a conformité avec le la qualité, c'est :	es attentes du cli ur rendre le client le projet répond a es objectifs du ma	ent; content; aux exigences; anagement.	•	
1	. -	La qualité □a/ Sa □b/ Aj □c/ Le ⊠d/ La Maîtriser □a/ Att	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou e degré avec lequel l a conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performa	es attentes du cli ur rendre le client le projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d	ent; content; nux exigences; nnagement. e la concurrence;	•	
1	. -	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ La Maîtriser a/ Att b/ Li	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou e degré avec lequel l a conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performa	es attentes du cli ar rendre le client le projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû	ent; content; nux exigences; nnagement. e la concurrence; its et délais prévus;	•	
1	. -	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ L Maîtriser a/ Att b/ Li c/ Ap	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou e degré avec lequel l a conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performa vrer des produits con opliquer rigoureusen	es attentes du cli ar rendre le client le projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû- ment les procédur	ent; content; aux exigences; anagement. e la concurrence; ats et délais prévus; res applicables;	•	
2	. - !-	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ La Maîtriser a/ Att b/ Li c/ Ap d/ Ga	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou e degré avec lequel l a conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performa vrer des produits con opliquer rigoureusen arder le département	es attentes du cli ur rendre le client le projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû- nent les procédur e qualité sous con	ent; content; nux exigences; nnagement. e la concurrence; its et délais prévus; res applicables; trôle.	•	
2	. - !-	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ Le Maîtriser a/ Att b/ Li c/ Ap d/ Ga Un systèr	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou e degré avec lequel l a conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performa vrer des produits con opliquer rigoureusen	es attentes du cli ar rendre le client de projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû- nent les procédur a qualité sous con de la qualité a po	ent; content; aux exigences; anagement. e la concurrence; ats et délais prévus; res applicables; atrôle. aur objet :	•	
2	. - !-	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ L Maîtriser a/ Att b/ Li c/ Ap d/ Ga Un systèr a/ D	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou e degré avec lequel l a conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performa vrer des produits con opliquer rigoureusen arder le département me de management o	es attentes du cli ar rendre le client de projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû ment les procédur à qualité sous con de la qualité a po ent qualité lui-mé	ent; content; aux exigences; anagement. e la concurrence; ats et délais prévus; res applicables; atrôle. aur objet : eme;	•	
2	. - !-	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ Le Maîtriser a/ Att b/ Li c/ Ap d/ Ga Un systèr a/ D b/ D	é est : tisfaire et dépasser l outer des extras pou e degré avec lequel l a conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performa vrer des produits con opliquer rigoureusen arder le département ne de management d e gérer le départeme	es attentes du cli ar rendre le client le projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû nent les procédur à qualité sous con de la qualité a po ent qualité lui-mé clients / fourniss	ent; content; nux exigences; naagement. e la concurrence; nts et délais prévus; res applicables; utrôle. ur objet : eme; seurs;	•	
2	 }-	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ L Maîtriser a/ Att b/ Li c/ Ap d/ Ga Un systèr a/ D b/ D d/ D	tisfaire et dépasser la outer des extras pour de degré avec lequel la conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performations produits compliquer rigoureusement de management de gérer le département e gérer les relations l'orienter l'organisme e contrôler les produits produits contrôler les produits de contrôler les prod	es attentes du cli ar rendre le client de projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû- nent les procédur à qualité sous con de la qualité a po ent qualité lui-mé clients / fourniss e en matière de q uits et d'éliminer	ent; content; aux exigences; anagement. e la concurrence; ats et délais prévus; res applicables; atrôle. aur objet : beme; seurs; aualité; les non-conformités	1 ^{er} niveau	
2	 !- !-	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ L Maîtriser a/ Att b/ Li c/ Ap d/ Ga Un systèr a/ D b/ D c/ D Le QQOO	tisfaire et dépasser la outer des extras pour de degré avec lequel la conformité avec le la qualité, c'est : eindre des performations produits compliquer rigoureusement de management de gérer le département e gérer les relations l'orienter l'organisme e contrôler les produits produits contrôler les produits de contrôler les prod	es attentes du cli ar rendre le client de projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû- nent les procédur à qualité sous con de la qualité a po ent qualité lui-mé clients / fourniss e en matière de q uits et d'éliminer naire type, c'est	ent; content; nux exigences; naagement. e la concurrence; its et délais prévus; res applicables; utrôle. ur objet: eme; seurs; ualité; les non-conformités un outil de qualité q	1 ^{er} niveau	situation
2	 !- !-	La qualité a/ Sa b/ Aj c/ Le d/ L Maîtriser a/ Att b/ Li c/ Ap d/ Ga Un systèr a/ D b/ D c/ D Le QQOO	tisfaire et dépasser la outer des extras pour de degré avec lequel la conformité avec le la qualité, c'est : le indre des performaturer des produits compliquer rigoureusen la de management de gérer le département de gérer les relations l'orienter l'organisment de contrôler les produits contrôler l	es attentes du cli ar rendre le client de projet répond a es objectifs du ma ances inégalées d informes, aux coû- nent les procédur à qualité sous con de la qualité a po ent qualité lui-mé clients / fourniss e en matière de q uits et d'éliminer naire type, c'est	ent; content; nux exigences; naagement. e la concurrence; its et délais prévus; res applicables; utrôle. ur objet: eme; seurs; ualité; les non-conformités un outil de qualité q	1 ^{er} niveau	situation

RR 202A

الإجابة	_ عناصر	2020	ستدراكية	الدورة الا	لوريا ۔ ا	حد للبكا	لوطنى المو	لامتحان ا	71
مسلك التصنيع									
				الميكانيكي	١				

5- Brainstorming:

Cocher les trois étapes correctes Parmi les cinq étapes citées ci-dessous.

La technique du brainstorming est utilisée dans la plupart des étapes de la résolution de problèmes, notamment pour :

⊠a/ recenser les problèmes à étudier lors du lancement d'un projet ou pendant son déroulement ;

□ b/ construire le diagramme de contrôle ;

⊠ c/ déterminer les causes possibles du problème à étudier ;

☑ d/ trouver toutes les solutions ou éléments de solution possibles ;

☐ e/ interpréter le diagramme de contrôle.

6- Paragraphe à compléter :

Le diagramme de Pareto fait partie des outils classiques des démarches Qualité et processus.

Le diagramme de Pareto est un graphique en colonnes. Il permet de classer les causes ou événements indésirables par ordre d'importance, la hauteur de chaque colonne étant proportionnelle à l'impact de chaque cause.

Le diagramme de Pareto met en évidence les causes qui génèrent le plus grand nombre d'effets. Il est essentiellement connu pour sa règle qui énonce que 80% des conséquences trouvent leur origine dans 20% des causes.

Les étapes du processus en ordre :

Etape 1	Choisir un problème à étudier	
Etape 2	Choisir les catégories	
Etape3	Choisir une unité de mesure	
Etape4	Sélectionner une période temporelle	
Etape5	Réunir les données accessibles	
Etape 6	Analyser la validité des données	
Etape7	Construire le diagramme de Pareto	
Etape8	Dessiner le pourcentage cumulé (optionnel)	
Etape9	Interpréter les résultats	

C. Situation d'évaluation : Montage et réglage des ensembles mécaniques.

La clef à cliquet permet le retour de la manche ou bras à sa position d'origine, et sans avoir à retirer l'outil de l'écrou ou vis à serrer ou desserrer. Ce système de retour est en fait un cliquet qui se trouve entre le manche et l'embout de fixation de la douille.

الصفحة 8 RR 202A		
°	الميكانيكي	

INVERSEUR

1 pt/ élément

desserrage.

11	2	VIS CHC
10	1	VIS
9	1	RESSORT
8	1	POUSSOIR
7	1	CLAVETTE
6	1	CLIQUET
5	1	DOUILLE
4	1	ROUE A CLIQUET
3	1	COUVERCLE
2	1	POIGNEE
1	1	CORPS
REP	NB	DESIGNATION
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

3. Donner le nom des outils utilisés pour monter ou démonter les pièces : (Voir figure 2 page x/y)/2 pts

Pièce (10): Un tournevis plat

1 pt/ réponse

Pièce (11): Une clef à six pans

12

5. Établir la gamme de démontage de l'ensemble, représenté par le dessin éclaté (fig :2) :......................./3,5 pt

GAMM	GAMME DE DEMONTAGE				
N°	DESIGNATION D'OPERATION	GRAPHE			
1	préparer l'ensemble	CLEF A CLIQUET			
2	devisser la poignee 2 0,5 pt/ éléi	ment 2			
3	retirer le ressort 9	9			
4	retirer le poussoir 8	8			
5	devisser l'inverseur 12				
6	devisser les deux vis 11				
7	devisser la vis 10	10			
8	enlever le couvercle 3				
9	retirer le cliquet 6	6			
10	demonter le sous-ensemble 4-5-7	4-5-7			